

## Kontrola kakovosti aerofotografiranja za sekcijo Celje (elaborat iz leta 2010)

### Rezultati terenske kontrole položajne natančnosti oslonilnih točk:

Mnenje kontrolorja	Manjkajo topografije terenskih točk, zato kontrole ni bilo možno izvesti.
Meja ustreznosti	$r \leq 10$ cm (r - razlika položaju med meritvijo izvajalca in meritvijo kontrolorja)
Sprejem/zavrnitev	Sprejem (naknadno)

Ana Lenarčič  
UL FGG, Oddelek za geodezijo, Geodetska smer

Email: [ana.lenarcic@amis.net](mailto:ana.lenarcic@amis.net)  
Telefon: 040 667 477

This site was created using WIX.com. Create your own for FREE >>